


STABILA®



How true pro's measure

LAX 400

Návod k použití



Obsah

Kapitola	Strana
• 1. Návod k použití	3
• 2. Před 1. uvedením do provozu:	4
• 3. Bezpečnostní pokyny	5
• 4. Péče a údržba	5
• 5. Součásti přístroje:	6
• 6. Vložení/výměna baterií	7
• 7. Uvedení do provozu s nivelační funkcí	8
• 8. Výběr funkcí laseru	9
• 8.1 Nivelační funkce:	9
• 8.2 Funkce laseru pro svislice:	10
• 9. Uvedení do provozu bez nivelační funkce	10
• 10. Doplňkové funkce	11
• 10.1 Funkce: Nastavení výšky	11
• 10.2 Funkce: Přesné nastavení	11
• 11. Kontrola přesnosti	12
• 11.1 Vertikální kontrola	12
• 11.2 Horizontální kontrola	13
• 11.3 Úhlová kontrola	14
• 12. Technické parametry	15



1. Návod k použití

STABILA-LAX 400 je snadno ovladatelný samonivelační multičárový laser pro použití na stavbě. Je schopen samostatně se nivelovat v rozsahu $\pm 4^\circ$. Pomocí jemného seřízení mohou být přenášeny přesné úhly 90° .

Pulzní laserové linie umožňují pracovat ve větších vzdálenostech se speciálním přijímačem čar STABILA. Další informace jsou uvedeny v návodu k použití přijímače čar.



Pokud byste měli po přečtení tohoto návodu k použití ještě nějaké dotazy, je vám kdykoli k dispozici telefonická poradna:



+49 / 63 46 / 3 09 - 0

Funkce:

2x svislá laserová linie v úhlu 90°

2x křížová linie

1x 360° vodorovná laserová linie

1x laser pro svislice






LASERSTRÄHLUNG NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN LASER KLASSE 2	LASERSTRÄLING KIG IKKE IND I STRÅLEN LASERKLASSE 2	RAZA LASER NU PRIVITI ÎN RAZA CLASA LASERULUI 2
LASER RADIATION AVOID DIRECT EYE EXPOSURE CLASS 2 LASER PRODUCT	LASERSTRÄLNING SE INTE IN I STRÅLEN LASERKLASS 2	AKTINOBOLAIA LEIZEP MHN KOITAZETE ÏTHN AKTINA KATHGORIA LEIZEP 2
RADIATION LASER NE FIXER JAMAIS LE FAISCEAU LASER CLASSE 2	LAZER İSİNİ İŞİNA BAKMAYINIZ LAZER SINIFI 2	Лазерное излучение на луч не смотреть класс лазера 2
RAGGIO LASER NON GUARDARE NEL RAGGIO CLASSE LASER 2	LASEROVÉ ZÁRENI NEDIVAT SE DO PAPRSKU LASEROVÁ TŘÍDA 2	LĀZERA RADIĀCIJA NESKATIES STARĀ LĀZERA KLASĒ 2
RADIACIÓN LASER NO MIRAR HACIA EL RAYO LÁSER CLASE 2	LASEROVÉ ŽIARENIE NEHĽADIEŤ NA LUČ LASER TRIEDY 2	LASERAKIIRGUS ÄRA SEISA KIIRE EES LASER KLAASS 2
LASERSTRALEN NIET IN DE STRAAL KIJKEN LASERKLASSE 2	PROMIENIOWANIE LASEROWE UNIKAC PATRANZENIA W ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LASER KLASY 2	LAZERIO SPINDULIUOTĖ NEŽIŪRETI Į SPINDULĮ LAZERIO KLASĖ 2
RAIOS LASER NÃO OLHAR DIRECTAMENTE NO RAIÓ CLASSE DE LASER 2	LASERSKO ŽARČENJE NE GLEJTE V ŽAREK LASERSKI RAZRED 2	レーザー光線 ビームをのぞきこまないでと レーザー クラス 2
LASERSTRÄLING IKKE SE INN I STRÅLEN LASERKLASSE 2	LASERSKO ZARČENJE NE GLEDATI U ZRAKU KLAZA LASERA 2	러 이 저 빙 광선을 경면으로 보지 마시오 레이저 등급 2
LASERLAITE TOIMINNASSA VÄLTÄ SIUORA KATSETTA SÄTE E SEEN LASERLUOKKA 2	LÉZERSUGÁR NE NÉZZÜNK A SUGÁRBA 2. LÉZEROSZTÁLY	激 光 射 线 切勿直 视 射 线 激光级 2

2. Před 1. uvedením do provozu:

**LASEROVÉ ZÁRENÍ
NEDIVAT SE DO PAPRSKU
LASEROVÁ TŘÍDA 2**

Laserové zařízení označte výstražným pokynem ve vašem jazyce. Nálepky se umístí místo anglického textu.

Příslušné nálepky jsou přiloženy.



- Označení laserového zařízení výstražným pokynem ve vašem jazyce
- Přečíst bezpečnostní pokyny -> bezpečnostní pokyny
- Vložit baterie -> výměna baterií



3. Bezpečnostní pokyny



Před 1. uvedením do provozu:

- Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k použití.
- Přístroj mohou používat jen kvalifikovaní pracovníci!
 - Respektujte ochranná opatření!
 - Laserové zařízení označte výstražným pokynem ve vašem jazyce.
Příslušné nálepky jsou přiloženy. Polohování je popsáno v návodu k použití.



IEC 60825-1:2007



Výstraha:

U laserových přístrojů třídy 2 je oko chráněno před náhodným, krátkodobým pohledem do laserového paprsku zavíracím reflexem čočky anebo reflexním odvrácením hlavy od záření. Jestliže laserový paprsek zasáhne oči, musíte je zavrtít a hlavu okamžitě otočit směrem od paprsku. Nedívejte se do přímého nebo odraženého paprsku.

Laserové brýle, které dostanete současně s laserovými přístroji STABILA, nejsou ochranné brýle. Slouží k lepší viditelnosti laserového světla.

- Laserovým paprskem nemířte na osoby!
- Neoslňujte jiné osoby!
- Nesmí se dostat do rukou dětí!
- Jsou-li používána jiná než zde uvedená zařízení k obsluze a nastavování nebo jsou prováděny jiné než zde popsané postupy, může to vést k nebezpečnému vystavení záření!
- Nejsou přípustné manipulace (změny) laserového zařízení.
- Pád a silné otřesy přístroje mohou mít za následek chybné funkce!
- Před každým novým začátkem měření, zejména když byl přístroj vystaven silným otřesům, měla by být provedena kontrola funkce a přesnosti.
- Nepoužívat ve výbušném nebo agresivním prostředí!
- Baterie a přístroj nevyhazovat do domovního odpadu!
- Tyto pokyny k použití je třeba uschovat a odevzdat je při předávání laserového zařízení.

4. Péče a údržba

Laserový měřicí přístroj STABILA je optický přesný nástroj, a proto je třeba s ním zacházet pečlivě a opatrně.

Otvory oken, zobrazovací okna:

Znečištěná skla otvorů negativně ovlivňují optickou funkci.
Čištění provádějte jen měkkým hadříkem, trochu vody nebo event. jemným čisticím prostředkem!

Kryt:

Přístroj vyčistěte vlhkým hadříkem.

- Nepoužívejte rozpouštědla nebo ředitla!
- Přístroj neponořujte do vody.
- Laserový přístroj nešroubujte na jiná zařízení!




Přeprava a uchovávání

- Nebudete-li přístroj déle používat, baterie vyjměte!
- Přístroj neuchovávejte ve vlhkém prostředí!
- Přístroj a přepravní nádobu nechte eventuálně nejdříve vyschnout.








Program recyklace pro naše zákazníky z EU:



STABILA nabízí podle norem WEEE program likvidace odpadů pro elektronické výrobky po uplynutí doby jejich životnosti. Přesnější informace získáte na: +49 / 6346 / 309-0







5. Součásti přístroje:

1. Kryt laseru
2. Přesné nastavení
3. Rám krytu
4. Upínací páčka pro nastavení výšky
5. Magnet
6. Oka pro upevnění upínacího pásu
7. Patky s dosedacími plochami
8. Závit pro upevnění na stativ 5/8"
9. Posuvný spínač zap./vyp. s přepravní pojistkou
10. Tlačítko zap./vyp. značkovacího laseru
11. Tlačítko výběru funkcí laseru
12. Zelená LED: provozní funkce
Žlutá LED: zobrazení kapacity baterie
13. Výstupní otvor laserové linie 360°
14. Výstupní otvor vertikálních laserových linií
15. Výstupní otvor laseru pro svíslice
16. Víko příhrádky na baterie





**4x 1,5 V
alkalické baterie
AA, LR6, Mignon**



6. Vložení/výměna baterií

Otevřete víko přihrádky na baterie(16) ve směru šipky, nové baterie vložte podle symbolu v přihrádce na baterie. Mohou být také použity odpovídající akumulátory.

Indikace LED:


Žlutá LED (12): Nízká kapacita baterie – vložte novou baterii




**Opotřebované baterie nechte zlikvidovat
na vhodném odběrném místě
– neházejte do domovního odpadu.**

Nebudete-li přístroj déle používat,
baterie vyjměte!





Při značení a vyrovnávání vždy pracujte
na středu laserové linie!





7. Uvedení do provozu s nivelační funkcí





Kryt laseru otočte do pracovní polohy. Laserové zařízení zapněte posuvným spínačem (9). Zobrazí se horizontální a svislé laserové linie a laserové body svislice. Svítí zelená LED. LAX 400 se nachází v samonivelačním režimu a automaticky provádí vlastní nivelaci.



U příliš velkého sklonu laserového zařízení blikají laserové linie!
Laserový přístroj je mimo samonivelační oblast a nemůže automaticky provést vlastní nivelaci.






8. Výběr funkcí laseru

Po zapnutí přístroje posuvným spínačem (9) můžete tlačítkem (11) přepínat mezi různými funkcemi laseru.



8.1 Nivelační funkce:

- 2 x svislá laserová linie v úhlu 90°
- 1 x 360° horizontální laserová linie
- 1 x funkce svislice



8.2 Funkce laseru pro svislice:

Po vysunutí krytu laseru nahoru a rozevření patek (7) je dobře vidět bod svislice.
Tak může být přesně nastavena poloha laseru LAX 400.




9. Uvedení do provozu bez nivelační funkce

LAX 400 zapnete jen tlačítkem (10) ve značkovacím režimu. Horizontální, vertikální laserové linie, bod svislice a LED rychle blikají.
LAX 400 se nenachází v samonivelačním režimu a v tomto režimu může být použit jen k vyznačování a vyrovnávání!

Značkovací funkce:


- 2 x laserová linie v úhlu 90°
- 1 x 360° laserová linie
- 1 x bodový laser



10. Doplňkové funkce


10.1 Funkce: Nastavení výšky




Upínací páčkou (4) můžete nastavit požadovanou výšku krytu laseru.



10.2 Funkce: Přesné nastavení

Přesným nastavením (2) můžete kryt laseru velmi jemně natočit. Tím budou přesně vyrovnaný vertikální laserové linie.





11. Kontrola přesnosti

Multičárový laser LAX 400 je koncipován k použití na stavbách a výrobu opustil dokonale seřízený. Ale jako u každého přesného nástroje je nutné pravidelně kontrolovat kalibraci přesnosti. Před každým novým začátkem měření, zejména když byl přístroj vystaven silným otřesům, měla by být provedena kontrola funkce a přesnosti.

- Vertikální kontrola
- Horizontální kontrola
- Úhlová kontrola

11.1 Vertikální kontrola

Kontrola 2 svislých laserových linií








1. Vytvořte referenční linii, např. pomocí olovnice.
2. LAX 400 postavte a vyrovnejte ve vzdálenosti Y před tuto referenční linií.
3. Laserovou linií porovnejte s referenční linií.
4. Na dráze 2 m nesmí být odchylka od referenční linie větší než 1 mm!
5. Tuto kontrolu provedete pro obě vertikální laserové liny.

I.

II.

Kontrola funkce svislice

1. Bod svislice LAX 400 přesně vyrovnejte na značku na podlaze.
2. Na stropě místnosti vyznačte projektovaný kříž laserových linií.
3. LAX 400 otočte o 180° a bod svislice zase vyrovnejte se značkou na podlaze.
4. Na stropě místnosti vyznačte projektovaný kříž laserových linií.
5. Naměřený rozdíl značek činí dvojnásobek skutečné chyby. Rozdíl nesmí u výšky stropu 5 m činit více než 3 mm.



11.2 Horizontální kontrola

Kontrola úrovně horizontální laserové linie

Pro horizontální kontrolu potřebujete 2 paralelní stěny ve vzdálenosti S minimálně 5 m od sebe.

1. LAX 400 postavte na horizontální plochu co nejblíže před stěnu A.
2. Výstupní otvor LAX 400 pro vertikální laserovou linii zaměřte na stěnu A.
3. Zapněte laserový přístroj (posuvný spínač 9).
4. Po proběhnutí automatické nivelace vyznačte na stěnu A viditelný kříž laserových linií. Značka 1.
5. LAX 400 otočte o 180° a stejným výstupním otvorem pro vertikální laserovou linii jej zaměřte na stěnu B. Nastavená výška se nesmí změnit.
6. Po proběhnutí automatické nivelace vyznačte na stěnu B viditelný kříž laserových linií. Značka 2.
7. Laserový přístroj nyní přemístěte bezprostředně před stěnu B. Stejný výstupní otvor LAX 400 pro vertikální laserovou linii zaměřte na stěnu B.
8. Kříž laserových linií natočením a přestavením výšky nyní přesně vyrovnejte se značkou 2 na stropě.
9. LAX 400 otočte o 180° a stejným výstupním otvorem pro vertikální laserovou linii jej zaměřte na stěnu A. Nastavená výška se nesmí změnit.
10. Kříž laserových linií natočením nyní přesně vyrovnejte s čárou značky 1 na stropě.
11. Po proběhnutí automatické nivelace vyznačte na stěnu A viditelný kříž laserových linií. Značka 3.






12. Změřte svislou vzdálenost mezi značkami 1 a 3.

Tuto kontrolu provedete s oběma vertikálními laserovými liniemi.

I.
II.

Vzdálenost S od stěny	Maximálně přípustná vzdálenost:
-----------------------	---------------------------------

5 m	3,0 mm
10 m	6,0 mm
15 m	9,0 mm



11.3 Úhlová kontrola

Kontrola úhlu 90°

- V dostatečně velkém koutu místnosti uděláte ve vzdálenosti 10 m (.ft) značku A na podlaze.
- Bod svislice LAX 400 přesně vyrovnejte se značkou A.
- Jednu laserovou linii LAX 400 přesně vyrovnejte se stěnou.
- V poloviční vzdálenosti na podlaze přesně vyměřte značku B.
- Na stěně nebo na podlaze přesně vyměřte bod C.
- LAX 400 posuňte a bod svislice vyrovnejte se značkou B.
- Laserovou linií LAX 400 znova vyrovnejte se značkou C.
- Laserovou linií 90° přesně vyměřte značku D na druhé stěně nebo podlaze.

Upozornění:

K zajištění přesnosti by měla být vzdálenost od A do B, od B do C a od B do D stejná.

- LAX 400 otočte o 90° a 1. laserovou linií vyrovnejte se značkou D.
- Co nejblíže ke značce A vyznačte polohu E pravoúhlé 2. laserové linie.
- Změřte vzdálenost značek A – E.

Délka místnosti nebo dráha mezi body A a C	Maximálně přípustná vzdálenost mezi body A a E
10 m	3,0 mm
20 m	6,0 mm

12. Technické parametry

Typ laseru:	červený diodový laser, pulzní liniový
	laser,
	vlnová délka 635 nm
Výstupní výkon:	<1 mW, třída laseru 2 dle IEC 60825-1:2007
Samonivelační rozsah:	asi $\pm 4^\circ$
Přesnostnivelandace*:	
Horizontální laserová linie:	$\pm 0,3$ mm/m střed laserové linie
Sklon laserové linie:	$\pm 0,2$ mm/m laserová linie
Přesnost 90°:	$\pm 0,3$ mm/m
Vertikální bod křížení:	$\pm 0,3$ mm/m
Paprsek svislice směrem dolů:	$\pm 0,3$ mm/m
Baterie:	4 x 1,5 V alkalické, velikost Mignon, AA,LR6
Doba provozu:	asi 10 hodin (alkalické)
Rozsah provozní teploty:	-10 °C až +50 °C
Rozsah teploty skladování:	-25 °C až +70 °C
Technické změny vyhrazeny.	
* Při provozu v uvedeném teplotním rozsahu	

Europe
Middle and South America
Australia
Asia
Africa



STABILA Messgeräte

Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

① + 49 63 46 309 - 0

✉ info@de.stabila.com

USA
Canada

STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177

① 800-869-7460

✉ custservice@Stabila.com