


STABILA®



...sets standards



Laser Distorcer LD 320

de Bedienungsanleitung

en Operating instructions

fr Mode d'emploi

it Istruzioni per l'uso

es Instrucciones

nl Bedieningshandleiding

pt Manual de instruções

no Bruksanvisning

fi Käyttöohje

da Betjeningsvejledning

sv Bruksanvisning

tr Kullanma kılavuzu

cs Návod k použití

sk Návod na obsluhu

pl Instrukcja obsługi

sl Navodila za uporabo

hr Upute za rukovanje

hu Használati utasítás

ro Înstrucțiuni de folosire

el Οδηγίες χειρισμού

ru Инструкция по обслуживанию

lv Lietošanas instrukcija

et Kasutusjuhend

lt Naudojimo instrukcija

ja 取扱説明書

ko 사용 설명서

zh 操作说明书

Sisukord

Mõõtevahendi seadistus	2	Ei ole lubatud	11
Sissejuhatus	2	Ohud kasutamisel	11
Ülevaade	2	Kasutuspiirangud	11
Näidik	3	Utiliseerimine	11
Patareide sisestamine	3	Elektromagnetiline ühilduvus (EMC)	12
Toimingud	4	Laseri klassifikatsioon	12
Sisse- ja väljalülitamine	4	Sildistamine	12
Kustutamine	4		
Teatekoodid	4		
Mõõtmise lähtepunkti seadistamine	4		
Kauguse ühiku seadistus	4		
Heli signaali sisse- ja väljalülitamine	4		
Mõõtmisfunktsoonid	5		
Ühe vahemaa mõõtmine	5		
Pidev mõõtmine	5		
Pindala-	6		
Ruumala-	6		
Pythagorase valem (2-punktiline)	7		
Pythagorase valem (3-punktiline)	7		
Minimaalne jälgimine	8		
Maksimaalne jälgimine	8		
Tehnilised andmed	9		
Teatekoodid	10		
Hooldus	10		
Garantii	10		
Ohutusjuhised	10		
Vastutus	10		
Otstarve	11		

Stabila LD 320

1

Mõõtevahendi seadistus

Sissejuhatus

⚠️ Ohutusteave ja kasutusjuhend tuleb enne seadme esmakordset kasutamist hoolikalt lugeda.

⚠️ Seadme kasutamise eest vastutav isik peab tagama, et kõik seadme kasutajad mõistavad juhiseid ja järgivad neid.

Kasutatavatel sümboleidel on järgmised tähdused:

⚠️ HOIATUS


Viitab võimalikule ohuolukorrale või mitteotstarbelisele kasutusele, mis võib eiramise korral lõppeda surma või tõsiste kehavigastustega.

⚠️ ETTEVAATUST

Viitab võimalikule ohuolukorrale või mitteotstarbelisele kasutusele, mis võib eiramise korral põhjustada väiksemaid kehavigastusi ja/või suurt matenaalset ja rahalist kahju ning ohustada keskkonda.

I Olulised punktid, millest tuleb kasutamisel kinni pidada, sest need võimaldavad seadet kasutada tehniliselt õigesti ja tõhusalt.

Ülevaade




Stabila LD 320


2

Mõõtevahendi seadistus

Näidik



Patareide sisestamine



Ohutu kasutamise tagamiseks arge kasutage tsink-süsikatpareid.
Vahetage patareid, kui patarei sümbol vilgub.




Stabila LD 320

3

Toimingud

Sisse- ja väljalülitamine




Kustutamine



Teatekoodid




Mõõtmise lähtepunkti seadistamine



Kauguse ühiku seadistus



Helisignaali sisse- ja väljalülitamine




Stabila LD 320

4


Mõõtmisfunktsoonid

Ühe vahemaa mõõtmine



i Objekti pinnad. Mõõtmissead võivad tekkida, kui mõõta värvitud vedelikke, klaasi, vahtplasti või pool läbbipaistvaid pindu või kui suunata laser kõrglaikega pindadele. Tumeidate pindade peal mõõtmisaeg pikeneb.

Pidev mõõtmine




Stabila LD 320


5

Mõõtmisfunktsoonid

Pindala



Ruumala



Tulemust näidatakse põhireal ja mõõdetud väärust selle kohal.


18.694 m³

Stabila LD 320


6

Mõõtmisfunktsioonid

Pythagorase valem (2-punkteline)



Pythagorase valem (3-punkteline)




Stabila LD 320


7

Mõõtmisfunktsioonid

Minimaalne jälgimine



Maksimaalne jälgimine



Stabila LD 320

8

Tehnilised andmed

Kauguse mõõtmine	
Tapsus soodsatel tingimustel *	± 1,5 mm / 0,06 tolli ***
Tapsus ebasoodsatel tingimustel **	± 3,0 mm / 0,12 tolli ***
Ulatus soodsatel tingimustel *	0,05-60 m / 0,16-197 jalgja
Ulatus ebasoodsatel tingimustel **	40 m / 132 jalgja
Vaikseim kuvatav ühik	1 mm / 1/16 tolli
Laseri täpi läbimõõt kaugustel	6/30 mm (10/50 m)
Üldandmed	
Laseri klass	2
Laseri tulp	635 nm, < 1 mW
Laseri automaatne valjaluultumine	90 s jaen
Toite automaatne väljalülitumine	180 s järel
Patareide tööga (2 x AAA)	kuni 5000 mõõtmist
Mõõtemet (K x S x L)	100 x 54 x 30 mm 3,94 x 2,13 x 1,18 tolli
Mass (koos patareidega)	100 g / 3,21 untsi
Temperatuurivahemik:	
- hoiustamisel	-25 kuni 70 °C -13 kuni 158 °F
- kasutamisel	0 kuni 40 °C 32 kuni 104 °F



* Soodstateks tingimusteks on: valge ja hajuspeegeldav sihpunkt (valge värvitud sein), nõrk taustavalgus ja keskmised temperatuurid.

** Ebasoodstateks tingimusteks on: madalama või kõrgema peegelduvusega sihpunktid või tugev taustavalgus või määradud temperatuurivahemiku ülemises või alumises serva jaav temperatuur.

*** Halbed kehtivad alates 0,05 m kuni 10 m 95% usaldusnivooga.

Soodstate tingimuste korral võib halve halveneda 0,10 mm/m võrra kaugustel vahemikus 10 kuni 30 m ja 0,15 mm/m võrra kaugustel üle 30 m.

Ebasoodstate tingimuste korral võib halve halveneda 0,15 mm/m võrra kaugustel vahemikus 10 kuni 30 m ja 0,20 mm/m võrra kaugustel üle 30 m.

Funktsoonid	
Vahakauguse mõõtmine	jah
Min/max mõõtmine	jah
Pidev mõõtmine	jah
Pindala	jah
Ruumala	jah
Pythagorase valem	2-punktiline, 3-punktiline
Naidiku taustvalgus	jah

Stabila LD 320

9

Teatekoodid

Kui seadme korduva sisselülitamise järel teade "Error" (tõrge) ei kao, võtke ühendust edasimüüjaga.

Kui ilmub teade "Info" koos numbriga, vajutage nuppu Clear (kustutamine) ja järgige järgmisi juhiseid.

Nr	Põhjus	Parandus
204	Viga arvutuses.	Teostage mõõtmine uuesti.
252	Liga kõrge temperatuur.	Laske seadmel jahtuda.
253	Liga madal temperatuur.	Soojendage seade üles.
254	Patareid on mõõtmiseks liiga tühjad.	Vahetage patareid.
255	Vastuvõetud signaal liiga nõrk, mõõtmisaeg liiga pik.	Vahetage sihmärgi pinda (nt valge paper).
256	Vastuvõetud signaal on liiga kõrge.	Vahetage sihmärgi pinda (nt valge paper).
257	Taustvalgus liiga ere.	Pimendage sihmärgi ala.
258	Mõõtmine väljaspool mõõtmisvahemikku.	Parandage vahemikku.
260	Lasenikire katkestus.	Korrake mõõtmist.

Hooldus

- Seadme puhastamiseks kasutage niiskel puhmest lappi.
- Arge pange seadet vette.
- Arge kasutage tugevatoomelisi puhasustvhendeid või lahused.

Garantii

Stabila annab seadmele Stabila LD 320 kahe-aastase garantii. Lisateavet leiate veebiaadressil: www.stabila.de

Ohutusjuhised

Seadme kasutamise eest vastutav isik peab tagama, et kõik seadme kasutajad mõistavad juhiseid ja järgivad neid.

Vastutus

Seadme tootja vastutus:

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

USA/Kanada:

STABILA Inc.
332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177
1.800.869.7460

Ülalnimetatud ettevõte vastutab toote (kaasa arvatud kasutusjuhendi) taimimise eest täiesti ohutus seisukorras. Ettevõte ei vastuta lisatarvikute eest.

Seadme eest vastutav isik on kohustatud:

- aru saama toote ohutusjuhistest ja kasutusjuhendi juhistem;
- tegema endale selgeks önnetusjuhtimite ennetamisega seotud kohalikud ohutuseeskirjad;
- takistama volitamata isikute juurdepausu tootele.

Otstarve

- Kauguse mõõtmine
- Kalde mõõtmine

Ei ole lubatud

- Kasutada seadet juhendit järgimata.
- Kasutada seadet väljaspool nominaalväärtust ulatust.
- Kasutada seadet, kui ohutussüsteemid on välja lülitud ning selgitavad ja hoiatavad kleepsud on seadmeli eemaldatud.
- Avada seadet tööniistadega, mis ei ole spetsiaalselt selleks mõeldud (nt kruvikeera).
- Modifitseerida või muuta seadet (kohandada muuks eesmärgiks).
- Kasutada seadmes teiste tootjate lisatarkuid ilma selgesõnalisesta loata.
- Pimestada kedagi tahtlikult, ka oisel ajal.
- Ebapiisavalt järgida ohutusnõudeid mõõtmise ajal (nt töötades teeel, ehitusplaatsidel).
- Kasutada seadet kergemeelselt või vastutustundetult tellingu tel ja reidelitel või mõõdistada töötavate või kaitsmata tööpinkide või nende osade läheduses.
- Suunata seadet otse päikese poole.

Ohud kasutamisel**⚠ HOIATUS**

Kui seade on rikkis või kui seda on maha pillaatud, väärkasutatud või muudetud, võivad mõõtmistulemuste muududa olig vigased. Teke perioodiliselt kontrollmõõtmisi. Eriti juhul, kui seadet on kasutatud mitte-otstarbeliselt ning enne ja pärast olulisi mõõtmisi ning nende ajal.

⚠ ETTEVAATUST

Arge püüdu seadet ise parandada. Rikete puhul poorduge volitatud edasimüüja poole.

⚠ HOIATUS

Ilma selgesõnalise vastavusheaksikuidata tehtud muudatused või modifikatsioonid võivad tühistada kasutaja volituse seadme kasutamiseks.

Kasutuspiirangud

- vt peatükki "Tehnilised andmed". Seade on mõeldud kasutamiseks alalise inimusuususega piirkondades. Arge kasutage seadet plahvatusohtlike paikades või seadmele hajulikult mõjuvates keskkonnatingimustes.

Utiliseerimine**⚠ ETTEVAATUST**

Tühje akusid ei tohi visata majapidamisjäätmete hulka. Säästke keskkonda ja viige need kogumispunktidesse, nagu on sätestatud niklikes ja kohalikes eeskirjades.

Seadet ei tohi visata majapidamisjäätmete hulka.


Kõrvaldage toode kasutusest nigi kehtivate eeskirjade järgi.

Taitke vastavaid kohalike ja niklike eeskirju.

Teavel toote käsitsimise ja jaätmetekaituse kohta saate alla laadida meie koduleheküldelt.

**Stabila LD 320****Elektromagnetiline ühilduvus (EMC)****⚠ HOIATUS**

Seade vastab vastavate standardite ja eeskirjade kõige rangematele nõuetele. Siski ei saa täielikult välivalista häärite tekijamise võimalust teistes seadmetes.

Laseri klassifikatsioon

Seade tekib nähtavaid laserkiiri, mida kiiratakse seadmost välja.

See on 2. klassi lasertoodete vastavuses standardiga:

- IEC60825-1 : 2007 "Lasertoodete radiatsiooniohutus"

2. klassi lasertooted:


Arge vaadake laserkiirt ega suunake seda asjatult inimestele. Kui tunnete silmades ebameeldivat tunnet (nt silmade pilgutamine), kasutage silmakaitsvahendeid.

⚠ HOIATUS

Labi optiliste seadmete (nt labi binokli või teleskoobi) otse laserkiirde vaatamine võib olla ohtlik.

⚠ ETTEVAATUST

Laserkiirde vaatamine võib olla silmadele ohtlik.

Sildistamine**Stabila LD 320**



March, 16 2012

Manufacturer's declaration of CE-conformity

on adherence to the interference emission and interference resistance requirements following the provisions of

Directive 2004/108/EC and

the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment following the provisions of

Directive 2011/65/EU

Product: laser distance measuring instrument

Type: STABILA LD 320

Applied standards: Interference emission: EN 50011; 2010
Interference resistance: IEC 61000-4-3; 2010
IEC 61000-4-8; 2010

Testing conditions: see above described standards

Signed: Dipl.Ing.(FH) Daniel Busam

DR. BERNHARD KÄFERLICH
IBAN DE76 4404 0426 5008 22
SWIFT KÄFERLICH
IBRZDEDB

Commerzbank Frankfurt
IBAN DE73 546 100 25 1529 0272 00
SWIFT COMERFRF

Coenraad SW LAMMERS
IBAN DE76 500 000 0000 0000 00
SWIFT LAMMDE55
IBRZ DEUTSCHE

Postbank Ludwigshafen
IBAN DE06 5000 5000 5000 5000 22
SWIFT PBNKDEFF
IBRZ DEUTSCHE


STABILA Metzgerstr.
4000 Linz 1
Austria
IBRZ DEUTSCHE

Postbank Ludwigshafen
IBAN DE06 5000 5000 5000 5000 22
SWIFT PBNKDEFF
IBRZ DEUTSCHE

STABILA Metzgerstr.
4000 Linz 1
Austria
IBRZ DEUTSCHE

Postbank Ludwigshafen
IBAN DE06 5000 5000 5000 5000 22
SWIFT PBNKDEFF
IBRZ DEUTSCHE

Geschäftsführer:
Dr. Wolfgang Käferlich
www.stabila.de
Tel.: +49 62 41 97 00 00
Fax: +49 62 41 97 00 00



LCA796073a



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler
Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480
e-mail: info@stabilade
www.stabilade

USA
Canada STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin , IL 60177
1.800.869.7460
www.stabilacom