




STABILA®



...sets standards

Laser Distancer LD 320

de	Bedienungsanleitung	da	Betjeningsvejledning	ro	Instrucțiunile de folosire
en	Operating instructions	sv	Bruksanvisning	el	Οδηγίες χειρισμού
fr	Mode d'emploi	tr	Kullanma kılavuzu	ru	Инструкция по обслуживанию
it	Istruzioni per l'uso	cs	Návod k použití	lv	Lietošanas instrukcija
es	Instrucciones	sk	Návod na obsluhu	et	Kasutusjuhend
nl	Bedieningshandleiding	pl	Instrukcja obsługi	lt	Naudojimo instrukcija
pt	Manual de instruções	sl	Navodila za uporabo	ja	取扱説明書
no	Bruksanvisning	hr	Upute za rukovanje	ko	사용 설명서
fi	Käyttöohje	hu	Használati utasítás	zh	操作说明书

Sisällysluettelo

Käyttö asennus	2
Johdanto	2
Yleiskuva	2
Näyttö	3
Paristojen asettaminen	3
Toiminnot	4
Kytkeminen PÄÄLLE/POIS	4
Tyhjennä	4
Viestikoodit	4
Mittatason asettaminen	4
Etäisyyden yksikön asetus	4
Piippaus PÄÄLLE/POIS	4
Mittaustoiminnot	5
Yksittäinen etäisyyden mittaustulos	5
Pysyvä mittaustulos	5
Ala	6
Tilavuus	6
Pythagoras (2-pisteinen)	7
Pythagoras (3-pisteinen)	7
Minimin jäljitys	8
Maksimim jäljitys	8
Tekniset tiedot	9
Viestikoodit	10
Huolto	10
Takuu	10
Turvallisuusohjeet	10
Vastuualueet	10
Sallittu käyttö	11

Haitallinen käyttö	11
Käyttöön liittyvät vaarat	11
Käytön rajoitukset	11
Hävittäminen	11
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)	12
Laserluokitus	12
Merkinnät	12

Stabila LD 320

Käyttö asennus

Johdanto

 Turvallisuusohjeet ja käyttöohje tulee lukea läpi huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ensimmäistä kertaa.

 Kojeen vastuuhenkilön on varmistettava, että kaikki käyttäjät ymmärtävät nämä ohjeet ja noudattavat niitä.

Käytetyillä symboleilla on seuraavat merkitykset:

VAROITUS


Merkitsee mahdollista vaaratilannetta tai käyttötarkoituksen vastaista käyttöä, joka voi johtaa lieviin henkilövahinkoihin ja/tai huomattaviin vahinkoihin esineille, omaisuudelle tai ympäristölle.

HUOMIO


Merkitsee mahdollista vaaratilannetta tai käyttötarkoituksen vastaista käyttöä, joka voi johtaa lieviin henkilövahinkoihin ja/tai huomattaviin vahinkoihin esineille, omaisuudelle tai ympäristölle.

 Tärkeitä kappaleita, joita on noudatettava käytännössä, koska ne mahdollistavat kojeen teknisesti oikean ja tehokkaan käytön.


Yleiskuva



Näyttö



Paristojen asettaminen



i Luotettavan käytön varmistamiseksi älä käytä sinkki-hiili-paristoja. Vaihda paristot, kun paristosymboli vilkkuu.



Stabila LD 320


Toiminnot

Kytkeminen PÄÄLLE/POIS



Laite menee POIS päältä.

Tyhjennä



Kumoa viimeinen toiminto.





Poistu varsinaisesta toiminnosta, siirry oletuskäyttötilaan.

Viestikoodit

Jos tietokuvake ilmestyy numeron kanssa, noudata osiossa "Viestikoodit" olevia ohjeita. Esimerkki:



Mittatason asettaminen



Etäisyyden yksikön asetus



Vaihtaminen seuraavaan yksiköden välillä:

0.000m
0.00m
0.00ft
0'00" 1/16
0.00in
0 1/16in

Piippaus PÄÄLLE/POIS



Stabila LD 320

Mittaustoiminnot

Yksittäinen etäisyyden mittaus




Pysyvä mittaus




Stabila LD 320

Mittaustoiminnot

Ala




Tilavuus




Stabila LD 320

Mittaustoiminnot

Pythagoras (2-pisteinen)



Pythagoras (3-pisteinen)




Stabila LD 320


7

Mittaustoiminnot

Minimin jäljitys



Maksimijäljitys



Stabila LD 320

8

Etäisyyden mittaus	
Tarkkuus suotuisissa olosuhteissa*	± 1,5 mm / 0,06 in ***
Tarkkuus epäsuotuisissa olosuhteissa**	± 3,0 mm / 0,12 in ***
Toimintasäde suotuisissa olosuhteissa*	0,05-60 m / 0,16-197 ft
Toimintasäde epäsuotuisissa olosuhteissa**	40 m / 132 ft
Pienin näytettävä yksikkö	1 mm / 1/16 in
Ø laserpiste etäisyyksillä	6 / 30 mm (10 / 50 m)
Yleistä	
Laser-luokka	2
Laser-tyyppi	635 nm, < 1 mW
Autom. laserin päältä pois kytkeminen	90 s jälkeen
Autom. virran päältä pois kytkeminen	180 s jälkeen
Paristojen kestävyys (2 x AAA)	enintään 5000 mittausta
Mitat (H x D x W)	100 x 54 x 30 mm 3,94 x 2,13 x 1,18 in
Paino (paristojen kanssa)	100 g / 3,21 oz
Lämpötila-alue:	
- Säilytys	-25 - 70 °C -13 to 158 °F
- Käyttö	0 - 40 °C 32 to 104 °F



* suotuisat olosuhteet ovat: valkoinen ja hajaheijastava kohde (valkoinen maalattu seinä), heikko taustavalaistus ja kohtuulliset lämpötilat.

** epäsuotuisat olosuhteet ovat: heikomman tai voimakkaamman heijastavuuden kohteet tai voimakas taustavalaistus tai lämpötilat, jotka ovat määritetyn lämpötila-alueen ylä- tai alapäässä.

*** Toleranssit pätevät välillä 0,05 m - 10 m luotettavuustasolla 95 %.

Suotuisissa olosuhteissa toleranssi voi heiketä 10 m - 30 m etäisyyksillä 0,10 mm/m ja yli 30 m etäisyyksillä 0,15 mm/m.

Epäsuotuisissa olosuhteissa toleranssi voi heiketä 10 m - 30 m etäisyyksillä 0,15 mm/m ja yli 30 m etäisyyksillä 0,20 mm/m.

Toiminnot	
Etäisyyden mittaus	kyllä
Min./maks. mittaus	kyllä
Jatkuva mittaus	kyllä
Ala	kyllä
Tilavuus	kyllä
Pythagoras	2-pisteinen, 3-pisteinen
Näytön valaistus	kyllä

Stabila LD 320

Viestikoodit

Jos viesti **Virhe** ei katoa laitteen toistuvan päälle kytkemisen jälkeen, ota yhteyttä myyjään.

Jos viesti **Tiedot** ilmestyy numeron kanssa, paina Tyhjennä-painiketta ja noudata seuraavia ohjeita:

Nro	Syy	Korjaus
204	Laskentavirhe	Suorita mittaus uudelleen.
252	Lämpötila liian korkea	Jäähdytä laite.
253	Lämpötila liian matala	Lämmitä laite.
254	Pariston jännite liian matala mittauksiin	Vaihda paristot.
255	Vastaanotettu signaali liian heikko, mittausaika liian pitkä	Vaihda kohdepintaa (esim. valkoinen paperi).
256	Vastaanotettu signaali liian korkea	Vaihda kohdepintaa (esim. valkoinen paperi).
257	Likaa taustavaloa	Varjosta kohdealue.
258	Etäisyys kantamalueen ulkopuolella	Mittaa osamatkoina.
260	Lasersäteessä häiriö	Toista mittaus.

Huolto

- Puhdista laite kostealla, pehmeällä kankaalla.
- Älä koskaan upota laitetta veteen.
- Älä koskaan käytä syövyttäviä puhdistusaineita tai liuottimia.

Takuu

Stabila antaa kahden vuoden takuun Stabila LD 320:lle.
Lisätietoja löytyy internetissä osoitteesta: www.stabila.de

Turvallisuusohjeet

Henkilön, joka vastaa kokeesta, tulee varmistaa, että kaikki käyttäjät ymmärtävät nämä ohjeet ja noudattavat niitä.

Vastuualueet

Alkuperäisen laitteiston valmistajan vastuut:

STABILA-mittauslaitteet
Gustav Ullrich GmbH
P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

USA/Canada:
STABILA Inc.
332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177
1.800.869.7460

Edellä mainittu yhtiö on vastuussa tuotteen toimittamisesta. Käyttöohje mukaan lukien, täysin turvallisessa kunnossa. Edellä mainittu yhtiö ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tarvikkeista.

Laitteen vastuuhenkilön velvollisuudet:

- Ymmärtää laitteen turva- ja käyttöohjeet.
- Tuntea voimassa olevat paikalliset onnettomuuksien ennaltaehkäisyä koskevat säännöt.
- Estää aina valtuuttamattomien henkilöiden pääsyä käsiksi tuotteeseen.

Sallittu käyttö

- Etäisyyksien mittaus
- Kaltevuuden mittaus

Haitallinen käyttö

- Laitteen käyttö tuntematta käyttöohjeita
- Käyttö muissa kuin sallituissa toimintolosuhteissa
- Turvajärjestelmien poistaminen sekä ohje- ja varoitustarrojen irrottaminen
- Kojeen avaaminen työkaluja käyttäen (ruuvimeisselit jne.)
- Muutosten teko laitteeseen
- Muiden valmistajien tarvikkeiden käyttäminen ilman suostumusta
- Muiden ihmisten tahallinen häikäisy, myös hämärässä
- Riittämätön mittaustapaan suojaus (esim. suoritettaessa mittauksia kaduilla, rakennustyömailla jne.)
- Huolimaton ja vastuuton käyttö rakennustelineillä, tikkailla, käyvien koneiden lähellä, suojaamattomien koneiden ja niiden osien lähellä
- Tähtäminen suoraan aurinkoon

Käyttöön liittyvät vaarat

VAROITUS

Tarkkaile mittaustulosten oikeellisuutta, jos laite on vioittunut, se on pudonnut, sitä on käytetty väärin tai sitä on muuteltu. Suorita säännöllisesti koemittauksia. Erityisesti sen jälkeen kun laitetta on käytetty normaalista poikkeavasti sekä ennen tärkeitä mittauksia ja myös niiden jälkeen.

HUOMIO

Älä yritä korjata sitä itse. Ota vahinkojen sattuessa yhteyttä paikalliseen myyjään.

VAROITUS

Muutokset tai muunnelmat, joita ei nimenomaisesti ole hyväksytty, voivat mitätöidä käyttäjän vakuuden laitteiston käyttämiseen.

Käytön rajoitukset

- 1 Katso lisätietoja luvusta "Tekniset tiedot".

Laitte on suunniteltu käytettäväksi alueilla, joilla on pysyvää ihmisasutusta. Älä käytä tuotetta räjähdysvaara-alueilla tai muutoin vaarallisissa ympäristöissä.

Hävittäminen

HUOMAUTUS

Tyhjiä paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Huolehdi ympäristöstä ja vie ne kansallisten ja paikallisten säännösten mukaisesti järjestettyihin keräyspisteisiin. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Hävitä laite asianmukaisesti maassasi voimassa olevien säädösten mukaisesti.

Noudata kansallisia ja maakohtaisia säännöksiä.

Tuotekohtainen käsittely ja jätteidenhollinta voidaan ladata kotisivuiltamme.



Stabila LD 320


Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

VAROITUS

Tämä laite on oleellisten standardien ja määräysten tiukimpien vaatimusten mukainen.

Häiriön aiheuttamisen mahdollisuutta muille laitteille ei kuitenkaan voida sulkea täysin pois.

Laserluokitus



Laitte tuottaa näkyviä lasersäteitä, jotka säteilevät kojeesta:

Laitte on Luokan 2 lasertuote seuraavien määrittelyjen perusteella:

- IEC60825-1 : 2007 "Lasertuotteiden säteilyturvallisuus"

Laserluokan 2 tuotteet:

Älä katso suoraan lasersäteeseen äläkä suuntaa sitä tarpeettomasti kohti muita ihmisiä. Luontainen silmänräpäytysrefleksi suojaa silmiä normaalisti.

VAROITUS

Suora katsominen säteeseen optisilla apuvälineillä (esim. kikkarit, kaukoputket) voi olla vaarallista.

HUOMIO

Lasersäteeseen katsominen voi olla vaarallista silmille.

Merkinnot



Muutosten (piirustukset, kuvaukset ja tekniset tiedot) alainen ilman ennakkoilmoitusta.

March, 16 2012

Manufacturer's declaration of CE-conformity

on adherence to the interference emission and interference
resistance requirements following the provisions of

Directive 2004/108/EC and

the restriction of the use of certain hazardous substances
in electrical and electronic equipment following the provisions of

Directive 2011/65/EU

Product: laser distance measuring instrument

Type: **STABILA LD 320**

Applied standards: Interference emission:
Interference resistance:

EN 50011; 2010
IEC 61000-4-3; 2010
IEC 61000-4-8; 2010

Testing conditions: see above described standards



Signed: **Dipl.Ing.(FH) Daniel Busam**



LCA796073a



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0

Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de

www.stabila.de

USA

Canada STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin , IL 60177

1.800.869.7460

www.stabila.com