


STABILA®




...sets standards












Laser LAX 300







hr Upute za rukovanje







A1














G2




G3








G4



G5





Upute za rukovanje

STABILA-LAX 300 je križni linijski laser i laser za određivanje vertikale kojim se lako rukuje. Samonivelirajući je u rasponu od $\pm 4,5^\circ$, s mogućnosti brzog i preciznog nivелiranja. Horizontalno i vertikalno projicirane laserske crte omogućuju precizan rad.

Pulzirajuće laserske crte omogućavaju rad na većim udaljenostima sa specijalnim linijskim prijemnikom (→ Upute za rukovanje linijskim prijemnikom).

Pročitajte upute za rukovanje i proučite slikovne prikaze.

Poštujte opće naputke za rukovanje, njegu i održavanje uređaja.

Poštujte sigurnosne napomene za laserske zrake!

Potrudili smo se na što jasniji i razumljiviji način pojasniti rukovanje i način rada uređaja. Ako Vam nešto ipak ostane nejasno, za pitanja Vam na raspolaganju stoe sljedeći telefonski brojevi: 0049 / 63 46 / 3 09 - 0



Sastavni dijelovi uređaja

A1

- (1a) Uključno/isključna tipka
- (1b) Uključno/isključni prekidač (transportno zaključavanje)
- (2) LED pokazivači:
- (2a) Radna funkcija UKLJ. odnosno PRIPRAVNOST
- (2b) Napon baterije
- (3) Izlazni otvor horizontalne i vertikalne laserske crte
- (4) Izlazni otvori vertikalnih zraka
- (5) Teleskopski nogar
- (6) Stezna poluga
- (7) Poklopac pretinca za baterije
- (8) Zaštita od udaraca
- (9) Navoj stalka 1/4"
- (10) Magneti
- (11) Zidni nosač

A2

A3

A1

Prije 1. puštanja u rad :

Zalijepite na naznačeno mjesto jedinstvenu oznaku laserskog uređaja s upozorenjem na jeziku korisnika. Odgovarajuće naljepnice priložene su u isporuci.



Ovu naljepnicu s upozorenjem na željenom jeziku zalijepite ovdje na mjesto engleskog teksta !

Umetnite baterije -> Zamjena baterija

Glavne primjene :

Načini rada

B1 LAX 300 može se primjenjivati na 2 načina.

- B2 1. kao samonivelirajući linijski laser 2. kao laserski uređaj za označivanje
+ laser za određivanje vertikale bez funkcije nивелiranja

Način rada sa samoniveliranjem

U ovom se načinu rada može odabrati laserska crta.

Puštanje u rad

C1 Uredaj se uključuje uključno/isključnim prekidačem (1b).

C2 Nakon uključivanja pojavljuju se vodoravna i okomita laserska crta te laserske točke za određivanje vertikale.

C3 C4 Laser se automatski poravnava.

Odabir vrste crte:

Preklopnikom (1a) se naizmjence biraju okomita i vodoravna laserska crta s laserskim točkama za određivanje vertikale kao i križna laserska crta.

A4 Ako je nagib prevelik, laserska zraka treperi !

- Laserska zraka treperi → Uredaj je previše nagnut
+ Nalazi se izvan područja samoniveliranja
+ Laser se ne može automatski izniveliрати

Način rada bez funkcije niveliiranja:

D1 D2 Uključno/isključni prekidač (1b) je isključen. LAX 300 se u ovom načinu rada uključuje i isključuje jedino preklopnikom (1a).

Određivanje vertikale

D3 Za bolje prepoznavanje donjeg nožišta okomice nogar se može izvući.

D4 Postavite i uključite LAX 300 (prekidač 1b). Laserska zraka okrenuta prema dolje poravnava se prema određenom objektu ili oznaci. Obilježite položaj E1 naviše usmjerene vertikalne laserske zrake na stropu prostorije. Uz laserske točke za određivanje vertikale istodobno su uvijek uključene i laserske crte. E2 Obavezno uvijek naznačite središte laserske točke !

E3

Provjera kalibracije

Križni linijski laser i laser za određivanje okomice LAX 300 namijenjen je uporabi na gradilištima i napustio je naše pogone u besprijeckorno ugođenom stanju. Kao i kod svakog drugog preciznog instrumenta, kalibracija se mora redovito provjeravati. Prije svakog početka rada, a posebice kada je uređaj bio izložen jakom podrhtavanju, trebalo bi izvršiti provjeru.

Provjera horizontalnosti

1. Provjera horizontalnosti - razina crte

Za provjeru horizontalnosti potrebna su 2 paralelna zida na međusobnoj udaljenosti S od najmanje 5m.

1. LAX 300 postavite na horizontalnu podlogu ili montirajte na stativ na udaljenosti koja iznosi 50mm do 75mm od zida A, s prednjom stranom okrenutom ka zidu.
2. Uključite uređaj (1b).
3. Označite vidljivi laserski križ na zidu A (točka 1).
4. Cijeli uređaj zakrenite za 180° pazeći pritom da ne dođe do promjene visine.
5. Označite vidljivi laserski križ na zidu B (točka 2).
6. Laserski uredaj potom premjestite neposredno ispred zida B.
7. Visinu uređaja namjestite tako da visina laserske crte odgovara točki 2.
8. Ne mijenjajući njegovu visinu, okrenite laser za 180° tako da laserska zraka dođe u blizinu prve oznake na zidu (korak 3 / točka 1).

Izmjerite vertikalni razmak između točke 1 i točke 3. Pritom razlika ne smije iznositi više od:

S	najveća dopuštena vrijednost
5 m	3,0 mm
10 m	6,0 mm
15 m	9,0 mm
20 m	12,0 mm

2. Provjera horizontalnosti - nagib laserske crte

Provjera nagiba laserske crte i je li projekcija potpuno ravna

1. Obilježite na podu 3 kolinearne točke 1-3 na međusobnoj udaljenosti od po 5m.
2. Laser postavite na udaljenost S = 5m od te crte, točno ispred srednje oznake = položaj X.
3. Uključite uređaj.
4. Izmjerite na oznakama visinu laserske crte. Mjerenja $X_1 - X_3$.
5. Pomaknite uređaj.
6. Laser postavite na udaljenost S = 5m od te crte, točno ispred srednje oznake = položaj Y
7. Izmjerite na oznakama visinu laserske crte. Mjerenja $Y_1 - Y_3$.

$$\Delta 1 = X_1 - Y_1 \quad \Delta 2 = X_2 - Y_2 \quad \Delta 3 = X_3 - Y_3$$

Za razlike vrijedi :

$$\Delta_{ges\ 1} = \Delta 1 - \Delta 2 \leq \pm 2\text{mm}$$

$$\Delta_{ges\ 2} = \Delta 3 - \Delta 2 \leq \pm 2\text{mm}$$

Pri izračunavanju obratite pozornost na predznak !

Vertikalna kontrola

- H1** Za provođenje ove provjere neophodno je posjedovati referencu.
Uzmite npr. visak i pričvrstite ga na zid.
- H2** Potom postavite laserski uređaj ispred ove referentne oznake (udaljenost Y) i usporedite je s vertikalnom laserskom crtom.
- H3** Na duljini od 2m odstupanje sredine crte linijskog lasera od referentne oznake ne smije biti veće od 1mm.

Provjera vertikalnosti

1. Uključite uređaj.
- I1** 2. Postavite laser tako da vertikalna laserska zraka bude usmjereni naniže u oznaku na podu.
3. Obilježite na stropu položaj laserske zrake usmjereni naviše.
- I2** 4. Okrenite laser za 180° i ponovo vertikalnu lasersku zraku usmjereni naniže prema oznaci na podu.
5. Obilježite na stropu položaj laserske zrake usmjereni naviše
6. Izmjerite razliku D između obje oznake na stropu, koja predstavlja dvostruku vrijednost trenutne pogreške. Na udaljenosti od 5m razlika ne smije biti veća od 3mm !

Zamjena baterija

Poklopac baterije (4) otvoriti u smjeru strelice. Sukladno oznakama u pretinac za baterije umetnите nove baterije.

Tehnički podaci

Tip lasera: Crveni diodni laser, Pulsirajući linijski laser,
valna duljina 635 nm

Izlazna snaga: $< 1 \text{ mW}$, Klasa lasera 2
sukladno IEC 60825-1:2007

Područje samoniveliranja*: ca. $\pm 4,5^\circ$

Preciznost niveliiranja:

A6 Horizontalna laserska crta*: $L_1 = \pm 0,3 \text{ mm/m}$ Sredina laserske crte

A7 Nagib laserske crte : $L_2 = \pm 0,2 \text{ mm/m}$ Laserska crta

Vertikalna zraka naviše*: $L_3 = \pm 0,3 \text{ mm/m}$

Vertikalna zraka naniže*: $L_4 = \pm 0,4 \text{ mm/m}$

Baterije : $3 \times 1,5 \text{ V}$ Mignon baterije Alkalne, veličina AA, LR6

Radni vijek baterije: ca. 20 sati (Alkalne)

Opseg radne temperature: -10°C do $+50^\circ\text{C}$

Opseg temperature skladištenja: -20°C do $+60^\circ\text{C}$

Pridržano pravo na tehničke izmjene.

* Pri delovanju znotraj navedenih temperaturnih območijih.