



STABILA®



Laser LAR-200

lv

Lietošanas instrukcija



lv

Lietošanas instrukcija

STABILA rotācijas lāzers LAR-200 ir vienkārši apkalpojams rotācijas lāzers ar hermetizētu korpusu (IP 65) horizontālai nivelēšanai un perpendikulu mērīšanai. Tas ir pašlīmeņošanas $\pm 1^\circ$ apgabalā. Lāzera stars ar uztvērēja palīdzību var tikt uztverts līdz pat aptuveni 150 m attālumam, arī tad ja ar aci tas vairs nav redzams.

Mēs esam centušies iespējami skaidri un saprotami izklāstīt aparāta lietošanu un funkcionēšanu. Ja tomēr Jums paliks neatbildēti jautājumi, Jūsu rīcībā ir mūsu telefoniskais konsultāciju dienests, ar sekojošiem telefona numuriem:

+49 / 63 46 / 3 09-0

A

Aparāta daļas:

Stara dalitajs pentaprizma SP

- (1) SP1: Izejas atvere perpendikulārajam staram
- (2) SP2: Izejas atvere rotācijas staram
- (3) Tausts : ieslēgts/izslēgts
- (4) Izvēles slēdzis: Neparauktā regulešana ieslēgta/izslēgta



Diodes:

- (5a) Sarkana diode : baterijas sprieguma un pārkaršanas
- (5b) Zala diode : darbības funkcija IESLĒGTA vai GATAVA / KĀRTĪBĀ
- (6) Triecienaizsardzība
- (7) Bateriju ligzdas vāciņš
- (8) Statīva pieslēguma vītne 5/8"
- (9) 4 markējumi perpendikulārā lāzera funkcijai
- (10) Korpuiss: saskaņā ar IP 65, aizsargāts pret ūdens strūklu un putekļiem.
Neiegremdējiet lāzeru ūdeni !

Otrreizējas izmantošanas programma mūsu klientiem no ES:

STABILA saskaņā ar WEEE regulām piedāvā programmu, kas paredzēta elektronisko ierīču utilizācijai pēc to kalpošanas laika izbeigšanās.

Precīzāku informāciju saņemsiet +49 / 6346 / 309-0



NB:

Šis ir 2.Klasse lāzers, un var tikt lietots, ne-lietojot nekādus papildus acs aizsardzības līdzekļus. Acs aizsardzība tiek nodrošināta ar plakstiņa aizvēršanas un/vai galvas pagriešanas efektu. Tomēr, nevajadzētu skatīties tieši lāzera starā, kā arī neļaut bērniem spēlēties ar iekārtu!



LĀZERA RADIĀCIJA
NESKATIETIES
STARĀ
LĀZERA KLASE 2

EN 60825-1 : 03 10

Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo iekārtu!

Brilles, kas tiek piegādātas kopā ar iekārtu, nav aizsardzības brilles. Tās ir domātas lai labāk varētu saskatīt lāzera saru.

Galvenais pielietojums



Līmeņošana

Aparātu nolikt uz cetas virsmas vai statīva.

Norādījums: Ir lietderīgi novietot rotācijas lāzeri tā, lai tas atrastos aptuveni vienādā attālumā no vēlākajiem mērišanas punktiem.

Rotācijas lāzers tiek ieslēgts, nospiežot taustiņu (3). Tas sāk ar automātisko līmeņošanu. Ja līmeņošana ir pabeigta, lāzers sāk rotēt. Atkarībā no apkārtējās vides apgaismojuma, iezīmēšanai var tikt izmantots vai nu tieši redzamais lāzera stars, vai lāzera stars var tikt uztverts ar uztvērēja palīdzību.

Leverojiet, ka vienmer tiek iezimets lazerpunkta vidus!



Darbības režīmi:

Nodošana ekspluatācijā

- Automātiskās darbības režīms ar svārstību funkciju

Drožības iemeslu dēļ rotācijas lāzers pēc tā ieslēgšanas vienmēr vispirms ieslēdzas šajā darbības režimā!

Viegli pieskaroties taustiņam (3), aparāts ieslēdzas. Tūlīt pat iedarbojas automātiskā līmeņošana. Iemirdzas zaļa diode (5b), diode (4) mirgo.

Stara dalītājs-pentaprizma sāk rotēt, iedegas lāzera stars.

Pēc automātiskās līmeņošanas paliek apmēram 30 sekundes laika, lai lāzera aparātu novietotu vēlamā pozīcijā, piemēram, mainītu tā augstumu, uzliktu uz statīva utt. Šajā laikā tiek noregulētas horizontālu mazākās novirzes. Pēc tam lāzera aparāts ieslēdzas kontrolējamajā automātiskās darbības režīmā, diode (4) nodziest.



Svārstību funkcija:



Nelielas svārstības / vibrācijas tiek automātiski izlīdzinātas tikai līdz noteiktam robežlielumam. Ja šīs traucējošās iedarbības ir lielākas, iedarbojas svārstību funkcija. Rotācija apstājas. Lāzera stars izslēdzas, diode (4) mirgo.



Lāzera aparāts ar taustiņu (3) ir jāizslēdz un atkal jāieslēdz.



Traucējošās iedarbības, kas rada lāzera stara precīzās orientēšanas un iestatīšanas sagrozīšanu, tādējādi nepalieki nepamanītas. Svārstību funkcija traucējošu darbību gadījumā pieprasī lāzera pārbaudi vai jaunu iestatīšanu vēlamā pozīcijā.

Automātiskās darbības režīms ar papildus līmeņošanu



Dažos darba apstākļos (piemēram, pamatnes stipras vibrācijas) ir lietderīgi, lai rotācijas lāzers svārstību gadījuma arvien no jauna automātiski papildus līmeņotos. Pēc ieslēgšanas ar taustiņu (3) tiek veikta nomaiņa šajā darbības režīmā, nospiežot taustiņu (4). Diode (4) indicē šo darbības režīmu ar nepārtrauktu izgaismošanos.



Horizontālu mazākās svārstības (pie nelielas sašūpošanās) tiek automātiski papildus noregulētas. Ja šīs traucējošās iedarbības ir lielākas, rotācija apstājas, lāzera stars mirgo, lāzera aparāts no jauna līmeņojas.


Ja papildus līmeņošana ir pabeigta, stara dalītajs-pentaprizma sāk no jauna rotēt.

Darbība vertikālu lāzera veidā

Lai pārvietotu vertikāli no grīdas atzīmes līdz griestiem, lāzera aparāts var ar 4 markējumiem (9) uz pamatnes elementa tikt noregulēts tieši uz markējuma krustu.

Markējuma krusta krustojuma vieta atbilst vertikālās lāzera izejas atverei SP1.

Pareizs rezultāts var tikt sasniegts tikai automātiskās darbības režīmā uz līdzzenas pamatnes!




Kalibrēšanas pārbaude

Rotācijas lāzers LAR-200 ir radīts, lai to izmantotu būvdarbos, un mūsu uzņēmumu šī ierīce atstāj nevainojami noregulētā stāvoklī. Tomēr, kā jebkuram precīzam instrumentam, kalibrēšana ir regulāri jākontrolē. Pārbaude jāveic pirms katra jauna darba uzsākšanas, it īpaši, ja ierīce ir tikusi pakļauta spēcīgiem satricinājumiem.

Horizontālā pārbaude

1. Novietojiet rotācijas lāzeri 5 vai 10 m attālumā no sienas uz gludas un līdzekļu virsmas vai nostipriniet to uz statīva ar priekšpusi sienas virzienā.
2. Ieslēgt lāzera aparātu (taustiņš 3) un nogaidīt, kamēr aparāts automātiski ielīmējojas.


3. Atzīmējiet redzamo lāzera punkta vidu uz sienas - mērijums 1 (punkts 1). Tā kā stara diametrs ir atkarīgs no attāluma, atzīmēšanai vienmēr jāizvēlas lāzera punkta vidus!
4. Pagrieziet visu lāzera aparātu par 90° , nemainot lāzera augstumu (t.i., nedrīkst izmainīt statīvu). Aparātam atkal ļaut automātiski ielīmēties.
5. Atzīmējiet redzamo lāzera punkta vidu uz sienas (punkts 2).
6. Divreiz atkārtojiet 4. un 5. soli, lai iegūtu punktus 3 un 4.
7. Ja 4 kontrolpunktū atšķirības ir mazākas par 1 mm pie 5 m attāluma vai 2 mm pie 10 m attāluma, tad pieļaujamā tolerance $\pm 0,1 \text{ mm/m}$ tiek ievērota. Pie kam aparātu punkti 1 un 3 atbilst y-asij un punkti 2 un 4 x-asij.



Bateriju nomaiņa

Pabīdīt lāzera korpusu uz augšu (-> Integrētā augstuma regulēšana). Atvienot (atvērt) bateriju nodalījuma (7) vāciņa fiksatoru, noņemt vāciņu un izņemt baterijas. Jaunas baterijas ievietot atbilstoši uzrakstiem bateriju nodalījuma.

Izmantot tikai 1,5 V elementus (izmērs D)!



Norādījums:

Izņemiet baterijas, ja vienība netiek pastāvīgi izmantota !

Gaismas diodes ziņojumi par ekspluatācijas režīmu un bojājumiem

- | | |
|---|---|
| Iemirdzas zaļa diode | -> Lāzers ir ieslēgts |
| Iemirdzas zaļa diode + mirgo lāzers | -> Lāzers automātiski ielīmeņojas |
| Mirgo zaļa diode + mirgo lāzers | -> Aparāts stāv pārāk šķībi
+ atrodas ārpus pašlīmeņošanas robežām
+ lāzers nevar automātiski ielīmenoties |
| Iemirdzas sarkana diode | -> lāzers ir ieslēgts
-> bateriju spriegums ir stipri nokrities
-> drīz būs nepieciešama bateriju nomaiņa |
| Iemirdzas sarkana diode + mirgo lāzers | -> Lāzers automātiski ielīmeņojas
-> bateriju spriegums ir stipri nokrities
-> drīz būs nepieciešama bateriju nomaiņa |
| Mirgo sarkana diode + mirgo lāzers | -> bateriju spriegums ir stipri nokrities
-> Aparāts stāv pārāk šķībi
+ atrodas ārpus pašlīmeņošanas robežām
+ lāzers nevar automātiski ielīmenoties |

Kopšana un tehniskā apkope

- Netīri stikli lāzera stara izejas atverē ietekmē stara kvalitāti. Tīrīšana ir veicama ar mīkstu lupatiņu.
- Lāzera ierīci tīrīt ar samitrinātu lupatiņu. Nešķākt neko virsū un neiemērkt! Neizmantot šķīdinātājus vai atšķaidītājus!

Rotācijas lāzers LAR-200 ir rūpīgi un saudzējoši jākopj, kā jebkuru optisku precīzo instrumentu.

Tehniskie dati

Lāzera tips:	sarkanais diožu lāzers, viļņu garums 650 nm
Izejas jauda:	< 1 mW, Lāzerklase 2 atbilstoši EN 60825-1:03-10
Pašlīmeņošanas apgabals:	apm. $\pm 5^\circ$
Līmeņošanas precīzitāte:	$\pm 0,1$ mm/m
Baterijas:	2 x 1,5 V Monobaterijas Alkaline, lielums D, LR20
Ekspluatācijas ilgums:	apm. 120 stundas
Ekspluatācijas t° zona:	-10 °C līdz +60 °C
Glabāšanas t° zona:	-20 °C līdz +70 °C

aturam tiesības mainīt tehniskos datus.