








STABILA®















Laser LAX 50

lv Lietošanas instrukcija









Lietošanas instrukcija

STABILA-LAX-50 ir vienkārši lietojams krustveida līniju lāzers. Tam piemīt pašnivelējošas īpašības $\pm 4,5^\circ$ robežas un tas nodrošina ātru, precīzu niveliēšanu. Horizontāli un vertikāli projicētās läzera līnijas kalpo precīzu darbu izpildei. Komplekta detaļas ļauj izveidot statīvu vai garu stiprinājuma stieni, lai läzeru noslēgtu starp grīdu un telpas griestiem.

Mēs esam centušies iespējami skaidri un saprotami izklāstīt aparāta lietošanu un funkcionēšanu. Ja tomēr Jums paliks neatbildēti jautājumi, Jūsu rīcībā ir mūsu telefoniskais konsultāciju dienests, ar sekojošiem telefona numuriem:

+49 / 63 46 / 3 09 - 0

A Aparāta daļas:

- (1) Lāzerierīce LAX-50
- (2) Horizontālās un vertikālās läzera līnijas stara atvere
- (3) Līmenirādis aptuvenai iestādīšanai
- (4) Slēdzis: ieslēgt/izslēgt  
- (5) Spīles
- (6) Spīļu fiksācijas svira
- (7) Bateriju ligzdas vāciņš
- (8) Bāzes elements
- (9) 360° skala
- (10) Pārvietojams korpus
- (11) Teleskopiskie kāti
- (12) Sas piedējskrūves
- (13) Stiprinājuma lente
- (14) Iespīlēšanas plāksne
- (15) Atsperes elements

NB:

Šis ir 2.Klasse läzers, un var tikt lietots, ne-lietojot nekādus papildus acs aizsardzības līdzekļus. Acs aizsardzība tiek nodrošināta ar plakstīja aizvēršanas un/vai galvas pagriešanas efektu. Tomēr, nevajadzētu skatīties tieši läzera starā, kā arī neļauj bērniem spēlēties ar iekārtu!



LÄZERA RADIĀCIJA
NESKATIETIES
STARĀ
LÄZERA KLASE 2

EN 60825-1 : 03 10

Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo iekārtu!

Brilles, kas tiek piegādātas kopā ar iekārtu, nav aizsardzības brilles.

Tās ir domātas lai labāk varētu saskatīt läzera saru.

Galvenais pielietojums**Nivelēšana ar statīva funkciju**


- I. Atveriet komplektu.
- II. Izņemiet detaļas.
- III. Uzstādiet statīvu vajadzīgajā augstumā.
- IV. Novietojiet läzerierīci.

- B1
B2
B3

**Nivelēšana mainīgā augstumā līdz 2,75 m**

- I. Teleskopiskos kātus noskrūvējiet no bāzes elementa.
- II. Samontējiet teleskopiskos kātus telpas augstumā līdz 2,75 m ar skrūvējamām uzmaivām.
- III. Izmantojot atsperes elementu, iespīlēšanas plāksni un bāzes elementu, iespīlējiet starp grīdu un griestiem.
- IV. Novietojiet läzerierīci. Lai to noviksētu, pagrieziet fiksācijas sviru līdz galam.

- C1
C2
C3

**Nodošana ekspluatācijā**

Ierīci ieslēdz ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (4).


Pēc ieslēgšanas parādās horizontālas un vertikālas läzera līnijas. Läzers noregulējas automātiski.

Pārāk liela slīpuma gadījumā läzers mirgo.




360° skala

Vertikālā līnija bāzes elementa 360° skalā parāda läzerierīces vai lāzera līnijas sagriezuma leņķi.



Norādījums:

Šajā gadījumā ir svarīgi, lai ierīce ar līmeņrādi tiktu nocentrēta!



Kalibrēšanas pārbaude

Krustveida līniju lāzers LAX-50 projektēts izmantošanai būvlaukumos un no mūsu rūpničas tas ir izlaists precīzi noregulētā stāvoklī. Tomēr, kā jebkuram precīzam instrumentam, kalibrēšana ir regulāri jākontrolē. Pārbaude jāveic pirms katra jauna darba uzsākšanas, it īpaši, ja ierīce ir tikusi pakļauta spēcīgiem satricinājumiem.

Vertikālā kontrole

- D₁ Lai veiktu šo pārbaudi, nepieciešams atrast atsauges punktus. Piemēram, piestipriniet netālu no sienas atsvaru.
- D₂ Tad läzerierīce tiek nolikta atsauges marķējuma priekšā (attālums y). Ar to tiek salīdzināta vertikālā lāzera līnija.
- D₃ 2 m garumā līniju lāzera līnijas centra nobīde no atsauges marķējuma nedrīkst pārsniegt 1 mm.

Horizontālā pārbaude

1. Horizontālā pārbaude - Līniju līmenis

Horizontālā pārbaudei nepieciešamas divu paralēlu sienu virsmas un attālumam starp tām jābūt vismaz 5 m.

- F₁ 1. Novietojiet LAX-50 uz horizontālās virsmas 50 līdz 75 mm attālumā S no sienas A vai uzmontējet uz statīva ar priekšpusi vērstu sienas virzienā.
2. Ieslēdziet aparātu.
- F₂ 3. Atzīmējiet redzamo läzera līniju krustpunktu uz sienas A (1. punkts).
- F₃ 4. Pagrieziet visu läzeraparātu par aptuveni 180° , neizmainot läzera augstumu.
5. Atzīmējiet redzamo läzera līniju krustpunktu uz sienas B (2. punkts).
- F₄ 6. Lāzera aparātu pārvietot tieši sienas B priekšā.
7. Aparātam mainīt augstumu tā lai läzerpunktuaugstums sakristu ar punktu 2.
- F₅ 8. Pagrieziet läzeru, nemainot tā augstumu, par 180° , lai läzera staru novietotu tuvu pirmajai sienas atzīmei (3. solis / 1. punkts).

Izmēriet vertikālo attālumu starp 1. un 3. punktu.
Starpība nedrīkst būt lielāka par:

S	maksimāli pieļaujamā vērtība
5 m	5,0 mm
10 m	10,0 mm
15 m	15,0 mm

2. Horizontālā pārbaude - Lāzera līnijas slīpums

Lāzera līnijas slīpuma pārbaude un precīzi taisna projekcija

Izmēriet viduspunktu starp 1. un 3. punktu un atzīmējiet (punkts M).

- E₁ Novietojiet ierīci pie sienas A - attālums X = 5 m.

Noregulējiet ierīci ar horizontālo läzera līniju atbilsto i punktam M.

- E₂ Pagrieziet ierīci par 45° .

Lāzera līnijas attālums ($\hat{=}$ 4. punkts) līdz punktam M nedrīkst pārsniegt 1,5 mm!


- E₃ Pagrieziet ierīci par 90° .

Lāzera līnijas attālums ($\hat{=}$ 5. punkts) līdz punktam M nedrīkst pārsniegt 1,5 mm!

- E₄

Dažādu attālumu maksimālās pielaides


X	maksimāli pieļaujamā vērtība
5 m	1,5 mm
10 m	3,0 mm
15 m	4,5 mm



Bateriju nomaiņa

Atvērt bateriju vāciņu (7) bultiņas virzienā, ievietot jaunas baterijas atbilstoši simbolam uz bateriju nodalījuma.

3 x 1,5 V
minjonbaterijas Alkaline,
lielums AA, LR6



Var izmantot arī atbilstošus akumulatorus.



Norādījums:

Izņemiet baterijas, ja vienība netiek pastāvīgi izmantota!

Neiegredējiet läzeru ūdeni!



Ierīci neuzglabājiet mitru!
Nepieciešamības gadījumā ierīci un
transportēšanas futrāli vispirms izķāvējet.

mirgo läzers → Aparāts stāv pārāk šķībi
+ atrodas ārpus pašlīmeņošanas robežām
+ läzers nevar automātiski ielīmeņoties



Otrreizējas izmantošanas programma mūsu klientiem no ES:
STABILA saskaņā ar WEEE regulām piedāvā programmu, kas
paredzēta elektronisko ierīču utilizācijai pēc to kalpošanas laika
izbeigšanās. +49 / 6346 / 309-0



Kopšana un tehniskā apkope

- Netīri stikli läzera stara izejas atverē ietekmē stara kvalitāti. Tirišana ir veicama ar mīkstu lupatiņu.
- Läzera ierīci tīrīt ar samitrinātu lupatiņu. Nešķikt neko virsū un neiemērkt! Neizmantot šķīdinātājus vai atšķaidītājus!

Ar krustveida līniju läzeru LAX-50 rīkojieties uzmanīgi un rūpīgi kā ar jebkuru citu optisku augstas precizitātes instrumentu.

Tehniskie dati

Läzera tips:	sarkanais diožu läzers, viļņu garums 635 nm
Izejas jauda:	< 1 mW, Läzerklase 2 atbilstoši EN 60825-1:03-10
Pašlīmeņošanas apgabals:	apm. $\pm 4,5^\circ$
Līmeņošanas precizitāte:	$\pm 0,5 \text{ mm/m}$
Baterijas:	3 x 1,5 V minjonbaterijas Alkaline, lielums AA, LR6
Ekspluatācijas ilgums:	apm. 30 stundas (Alkaline)
Ekspluatācijas t ^o zona:	-10 °C līdz +50 °C
Glabāšanas t ^o zona:	-20 °C līdz +60 °C
aturam tiesības mainīt tehniskos datus.	

09 2022

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Germany



www.stabila.com