




STABILA®



...sets standards

Laser Distancer LD 320

de Bedienungsanleitung	da Betjeningsvejledning	ro Instrucțiuni de folosire
en Operating instructions	sv Bruksanvisning	el Οδηγίες χειρισμού
fr Mode d'emploi	tr Kullanma kılavuzu	ru Инструкция по обслуживанию
it Istruzioni per l'uso	cs Návod k použití	lv Lietošanas instrukcija
es Instrucciones	sk Návod na obsluhu	et Kasutusjuhend
nl Bedieningshandleiding	pl Instrukcja obsługi	lt Naudojimo instrukcija
pt Manual de instruções	sl Navodila za uporabo	ja 取扱説明書
no Bruksanvisning	hr Upute za rukovanje	ko 사용 설명서
fi Käyttöohje	hu Használati utasítás	zh 操作说明书

Cuprins

Configurația instrumentului	2
Prefață	2
Vedere de ansamblu	2
Ecran	3
Inserarea bateriilor	3
Operațiuni	4
Comutare ON/OFF (PORNIT/OPRIT)	4
Ștergere	4
Coduri pentru mesaje	4
Reglarea referinței	4
Setarea unității de măsură a distanței	4
Semnal sonor PORNIT/OPRIT	4
Funcții de măsurare	5
Măsurarea unei singure distanțe	5
Măsurare continuă	5
Aria	6
Volum	6
Pitagora (2 puncte)	7
Pitagora (3 puncte)	7
Trasare minimă	8
Trasare maximă	8
Date tehnice	9
Coduri pentru mesaje	10
Îngrijire	10
Garanție	10
Instrucțiuni de securitate	10
Domenii de responsabilitate	10
Utilizări permise	11

Utilizări interzise	11
Riscuri în timpul utilizării	11
Limite de utilizare	11
Eliminare	11
Compatibilitate electromagnetică (EMC)	12
Clasificare laser	12
Etichetare	12

Stabila LD 320

1

Configurația instrumentului

Prefață

 Înainte de prima utilizare a acestui produs, citiți cu atenție toate instrucțiunile de securitate și manualul utilizatorului.

 Persoana responsabilă de acest instrument trebuie să se asigure că toți utilizatorii înțeleg și respectă prezentele instrucțiuni.

Simbolurile folosite au următoarele semnificații:

AVERTIZARE


Indică o situație potențial periculoasă sau o utilizare neintenționată care, dacă nu este evitată, poate provoca decesul sau vătămarea gravă

ATENȚIE

Indică o situație potențial periculoasă sau o utilizare neintenționată care, dacă nu este evitată, poate provoca vătămări minore sau moderate și/sau însemnate pagube materiale, financiare și de mediu.

- i Paragrafe importante care trebuie respectate în practică, întrucât permit utilizarea produsului într-o manieră corectă din punct de vedere tehnic și într-un mod eficient.


Vedere de ansamblu




Stabila LD 320

2

Ecran



Inserarea bateriilor



Pentru a asigura o utilizare fiabilă, nu utilizați baterii zinc-carbon. Înlocuiți bateriile când simbolul pentru baterii luminează intermitent.



Stabila LD 320

3

Operațiuni

Comutare ON/OFF (PORȚIT/OPRIT)



2 sec.

Dispozitivul este OPRIT.

Ștergere



Anularea ultimei acțiuni.





Renunțare la funcția actuală, salt la regimul de operare implicit.

Coduri pentru mesaje

În cazul în care iconul „info” apare însoțit de un număr, respectați instrucțiunile din capitolul „Coduri pentru mesaje”. Exemplu:



Reglarea referinței



Setarea unității de măsură a distanței



2 sec.

Comutați între următoarele unități:

0.000m
0.00m
0.00ft
0'00" 1/16
0.00in
0 1/16in

Semnal sonor PORȚIT/OPRIT



2 sec. simultan




Stabila LD 320

4

Funcții de măsurare


Măsurarea unei singure distanțe

1  2  3  **8.532 m**

Orientați fascicolul de laser activ asupra țintei.

i **Suprafețele țintă:** În cazul în care se măsoară spre lichide incolore, sticlă, spumă de polistiren extrudat sau suprafețe semipermeabile sau dacă se vizează suprafețe foarte lucioase, pot surveni erori de măsurare. În cazul suprafețelor de culoare închisă, timpul de măsurare crește.

Măsurare continuă

1  **2 sec.** 2  3  **8.532 m**

Ultima valoare măsurată este afișată.

Orientați fascicolul de laser activ asupra țintei.

Oprește măsurarea continuă.

Stabila LD 320

5

Funcții de măsurare

Aria

1  **1x** 2  3  4  5  **24.352 m²**

Orientați fascicolul laser asupra primului punct-țintă.

Orientați fascicolul laser asupra celui de al doilea punct-țintă.

i **Rezultatul este afișat pe rândul de sumar împreună cu valoarea măsurată anterior.**

Volum

1  **2x** 2  3  4  5  6  7  **78.694 m³**

Orientați fascicolul laser asupra primului punct-țintă.

Orientați fascicolul laser asupra celui de al doilea punct-țintă.

Orientați fascicolul laser asupra celui de-al treilea punct-țintă.

i **Rezultatul este afișat pe rândul de sumar împreună cu valoarea măsurată anterior.**

Stabila LD 320

6

Funcții de măsurare

Pitagora (2 puncte)

1 **3x** **FUNC**

2 Orientați fasciculul laser asupra punctului superior.

3 **FUNC**

4 Orientați fasciculul laser perpendicular pe punctul inferior.

5 **FUNC** 8.294 m

6 **i**

Rezultatul este afișat pe rândul de sumă împreună cu măsurătorile precedente. Apăsând 2 sec. pe tasta pentru măsurare în funcție, activați măsurătoarea de minim sau maxim.

Pitagora (3 puncte)

1 **4x** **FUNC**

2 Orientați fasciculul laser asupra punctului superior.

3 **FUNC**

4 Orientați fasciculul laser în unghi drept asupra punctului.

5 **FUNC**

6 Orientați fasciculul laser asupra punctului inferior.

7 **FUNC** 8.294 m

Rezultatul este afișat pe rândul de sumă împreună cu măsurătorile precedente. Apăsând 2 sec. pe tasta pentru măsurare în funcție, activați măsurătoarea de minim sau maxim.

Stabila LD 320

7

Funcții de măsurare

Trasare minimă

1 **5x** **FUNC**

2 min

3 **FUNC** min 2.332 m Actuala valoarea măsurată 2.847 m Distanța min.

4 **FUNC** min 2.332 m Distanța min.

Valorile min/max. măsurate sunt valabile și pentru calcule pitagoreice.

Trasare maximă

1 **6x** **FUNC**

2 max

3 **FUNC** max 4.684 m Actuala valoarea măsurată 4.242 m Distanța max.

4 **FUNC** max 4.684 m Distanța max.

Valorile min/max. măsurate sunt valabile și pentru calcule pitagoreice.

Stabila LD 320

8

Date tehnice

Măsurarea distanței	
Precizie în condiții favorabile *	± 1.5 mm / 0.06 țolă ***
Precizie în condiții nefavorabile **	± 3.0 mm / 0.12 țolă ***
Interval în condiții favorabile *	0.05-60 m / 0.15-197 ft
Interval în condiții nefavorabile **	40 m / 132 ft
Cea mai mică unitate afișată	1 mm / 1/16 țolă
Ținutul punctului laser la distanțe	6 / 30 mm (10 / 50 m)
Generale	
Clasa laser	2
Tip laser	635 nm, < 1 mW
Oprirea automată a laserului	după 90 s
Oprirea automată a alimentării	după 100 s
Durata de viață a bateriei (2 x AAA)	până la 5000 de măsurători
Dimensiuni (H x L x l)	100 x 54 x 30 mm 3,94 x 2,13 x 1,18 in
Greutate (fără baterii)	100 g / 3,21 oz
Domeniul de temperaturi:	
- Depozitare	-25 la 70°C
- Funcționare	-13 până 158 °F 0 până la 40°C 32 până 104 °F



* Condițiile favorabile sunt: o țintă de reflexie albă și difuză (perete vopsit alb), o iluminare redusă în fundal și temperaturi moderate.

** Condițiile nefavorabile sunt: ținte cu grad de reflexie mai scăzut sau mai înalt sau o iluminare puternică de fundal sau temperaturi la capătul superior sau inferior al intervalului specificat de temperatură.

*** Toleranțele se aplică de la 0.05 m până la 10 m cu un nivel de precizie de 95%.

În condiții favorabile, toleranța se poate deteriora cu 0.10 mm/m pe distanțe între 10 m și 30 m și cu 0.15 mm/m pe distanțe de peste 30 m.

În condiții nefavorabile, toleranța se poate deteriora cu 0.15 mm/m pe distanțe între 10 m și 30 m și cu 0.20 mm/m pe distanțe de peste 30 m.

Funcții	
Măsurarea distanței	da
Măsurătoare de max./min.	da
Măsurătoare continuă	da
Aria	da
Volum	da
Pitagora	2 puncte, 3 puncte
Luminozitatea ecranului	da

Stabila LD 320

9

Coduri pentru mesaje

Dacă mesajul **Error** nu dispăre la închiderea și deschiderea repetată a instrumentului, contactați distribuitorul.

Dacă mesajul **InFo** apare cu un număr, apăsați tasta Clear (Ștergere) și respectați următoarele instrucțiuni:

Nr.	Cauza	Rezolvare
204	Eroare de calcul	Repetăți măsurătoarea.
252	Temperatura este prea ridicată	Lăsați instrumentul să se răcească.
253	Temperatura este prea scăzută	Încălziți instrumentul.
254	Tensiunea bateriei este prea scăzută pentru măsurători.	Înlocuiți bateriile.
255	Semnalul recepționat este prea slab, timpul de măsurare este prea lung.	Schimbați suprafața țintă (de ex., hârtie albă).
256	Semnalul recepționat este prea puternic	Schimbați suprafața țintă (de ex., hârtie albă).
257	Lumina de fundal este prea puternică	Întincați zona-țintă.
258	Măsurătoarea depășește domeniul de măsurare	Corecțiți limitele.
260	Fascicolul laser se întrerupe	Repetăți măsurătoarea.

Îngrijire

- Ștergeți instrumentul cu o cârpă umedă și moale.
- Nu introduceți instrumentul în apă.
- Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare agresivi.

Garanție

Stabila oferă o garanție de doi ani pentru instrumentul Stabila LD 320. Pentru informații suplimentare, accesați site-ul web: www.stabila.de

Instrucțiuni de securitate

Persoana responsabilă de acest instrument trebuie să se asigure că toți utilizatorii înțeleg și respectă prezentele instrucțiuni.

Domenii de responsabilitate

Responsabilitatea producătorului echipamentului original:

STABILA Messgeräte
Gustav Ullich GmbH
P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

SUA/Canada:
STABILA Inc.
332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177
1.800.869.7460

Compania sus-menționată este responsabilă de furnizarea produsului, inclusiv a manualului de utilizare și a accesoriilor originale, în stare de totală siguranță. Compania sus-menționată nu este responsabilă de accesoriile produse de terți.

Obligațiile persoanei responsabile de instrument:

- Să înțeleagă instrucțiunile de siguranță referitoare la produs, precum și instrucțiunile din manualul utilizatorului.
- Să cunoască reglementările locale privind prevenirea accidentelor.
- Să prevină accesul personalului neautorizat la produs.

Utilizări permise

- Măsurarea distanțelor
- Măsurarea înclinării

Utilizări interzise

- Utilizarea produsului fără un instructaj prealabil
- Utilizarea în afara limitelor indicate
- Dezactivarea sistemului de securitate și desprinderea etichetelor explicative și de siguranță
- Deschiderea echipamentului folosind diverse scule (șurubelnițe etc.)
- Modificarea sau transformarea produsului
- Folosirea de accesorii de la alți producători fără a dispune de aprobare explicită.
- Orbirea intenționată a terților chiar și în întuneric.
- Protejarea necorespunzătoare a amplasamentului pe care se face măsurarea (de ex., pe drumuri, șantiere de construcții etc.)
- Comportamentul intenționat sau ireponsabil pe schele, la utilizarea scârilor, la efectuarea de măsurători în apropierea utilajelor în funcțiune, sau lângă componente ale utilajelor sau instalațiilor neprotejate.
- Îndreptarea direct spre soare.

Riscuri în timpul utilizării

⚠️ AVERTIZARE

Dacă instrumentul prezintă defecte sau a fost scăpat pe jos, dacă a fost utilizat necorespunzător sau a fost modificat, verificați dacă rezultatele măsurătorilor sunt corecte. Efectuați periodic măsurători de verificare.

În special după ce produsul a fost utilizat în condiții anormale și înainte, în timpul și după efectuarea unor măsurători importante

⚠️ ATENȚIE

Nu încercați să reparați singur instrumentul. În cazul deteriorării instrumentului, contactați un distribuitor local.

⚠️ AVERTIZARE

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod explicit pot duce la pierderea dreptului utilizatorului de a exploata acest echipament.

Limite de utilizare

Consultati secțiunea „Date tehnice”. Instrumentul este conceput pentru utilizare în zone locuite permanent de oameni, nu utilizați produsul în zone cu potențial exploziv sau medii agresive. Nu folosiți produsul în zone cu risc de explozie sau în medii agresive.

Eliminare

⚠️ AVERTISMENT

Batenile consumate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Aveți grijă de mediul înconjurător și duceți-le la punctele de colectare, în conformitate cu reglementările naționale și locale. Reglementările.

Produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere.

Aruncați produsul în mod corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale în vigoare în țara dvs.

Respectați reglementările specifice de la nivel național și local.

Informații privind prelucrarea specifică a produsului și managementul deșeurilor pot fi descărcate de pe pagina noastră principală.



Stabila LD 320


Compatibilitate electromagnetica (EMC)

⚠️ AVERTIZARE

Instrumentul respectă cele mai stricte cerințe ale standardelor și reglementărilor relevante.

Totuși, nu poate fi exclusă complet posibilitatea ca produsul să provoace interferențe în alte echipamente.

Clasificare laser



Aparatul produce un fascicul laser vizibil emis prin partea frontală a instrumentului. Aparatul este un produs laser din Clasa 2, în conformitate cu:

- IEC60825-1: 2007 „Siguranța produselor laser în ceea ce privește radiațiile”

Produse laser din Clasa 2:

Nu priviți în fascicul și nu îndreptați fasciculul spre alte persoane fără a fi necesar. În mod normal, ochii se protejează prin răspunsul de respingere, inclusiv reflexul clipirii

⚠️ AVERTIZARE

Privitul direct în fasciculul laser cu instrumente optice (de ex., binoclu, telescop) poate fi periculos.

⚠️ ATENȚIE

Privitul direct în fasciculul laser poate fi periculos pentru ochi.

Etichetare



Ne rezervăm dreptul de a face modificări (desene, descrieri și date tehnice) fără notificare prealabilă.

Stabila LD 320



March, 16 2012

Manufacturer's declaration of CE-conformity

on adherence to the interference emission and interference resistance requirements following the provisions of

Directive 2004/108/EC and

the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment following the provisions of

Directive 2011/65/EU

Product: laser distance measuring instrument

Type: **STABILA LD 320**

Applied standards: Interference emission:
Interference resistance:

EN 50011; 2010
IEC 61000-4-3; 2010
IEC 61000-4-8; 2010

Testing conditions: see above described standards

Signed: Dipl.Ing.(FH) Daniel Busam



LCA796073a



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0

Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de

www.stabila.de

USA

Canada STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin , IL 60177

1.800.869.7460

www.stabila.com