



Receiver REC 100 G

de Bedienungsanleitung

en Operating instructions

fr Mode d'emploi

it Istruzioni per l'uso

es Instrucciones

nl Bedieningshandleiding

pt Manual de instruções

no Bruksanvisning

fi Käyttöohje

da Betjeningsvejledning

sv Bruksanvisning

tr Kullanma kılavuzu

cs Návod k použití

sk Návod na obsluhu

pl Instrukcja obsługi

sl Navodila za uporabo

hr Upute za rukovanje

hu Használati utasítás

ro Instrucțiuni de folosire

el Οδηγίες χειρισμού

ru Инструкция по обслуживанию

lv Lietošanas instrukcija

et Kasutusjuhend

lt Naudojimo instrukcija

ja 取扱説明書

ko 사용 설명서

zh 操作说明书



...sets standards

Návod na použitie

Slovensky



Pred prvým spustením zariadenia si, prosím, prečítajte celý návod na použitie a špeciálnu pozornosť venujte časti bezpečnostné pokyny

"Bezpečnostné pokyny".

Obsah

Spustenie.....	1
Ovládanie	2
Technické údaje	3
Starostlivosť a preprava	4
Bezpečnostné pokyny	4
Záruka	6


Spustenie

sk

Vloženie / výmena batérií

Otvorte kryt oddelenia batérií a vložte batérie pri dodržaní správnej polarität.

REC 100 G:




Ovládanie

Stabila REC 100 G


Stabila REC 100 G je robustný laserový prijímač, ktorý je jednoduchý na používanie

Klávesnica



- 1 Tlačidlo ZAP./VYP. zapína/vypína prijímač
- 2 Tlačidlo pípača: mení úroveň hlasitosti pípača
- 3 Tlačidlo citlivosti: prepína citlivosť (± 1 mm/ ± 3 mm)

Zobrazuje symboly stavu



- 1 Citlivosť: jemná ± 1 mm (predvolené)
- 2 Citlivosť: hrubá ± 3 mm
- 3 Stav batérie: úplne nabitá
- 4 Stav batérie: prázdna
- 5 Stredné pípanie
- 6 Vysoké pípanie
- 7 Pípanie vypnuté
- 8 Posun prijímača dole
- 9 Posun prijímača hore

	REC 100 G
Detekčný rozsah	Až 200 m, závisí od lasera
Detegovateľné spektrum	520 – 550 nm
Citlivosť (prepínateľná)	±1 mm/±3 mm
Akustické signály	vysoké: 100 dB(A), stredné: 65 - 75dB(A), vyp.
Rýchlosť laserového zdroja	150 - 1200 ot/min.
Dĺžka poľa detekcie	42 mm
Ochrana	IP54
Prevádzková teplota	-10 °C - +50 °C
Teplota uskladnenia	-20 °C - +70 °C
Typ batérie	1x 6LR61, 9 V
Životnosť batérie	50 hodín
Rozmery	147,5 x 75,5 x 29,5 mm
Hmotnosť s batériami	260 g

Všetky práva na zmeny vyhradené (na nákresy, popisy a technické údaje).

Starostlivosť a preprava

Skladovanie

Alkalické batérie

Ak chcete zariadenie skladovať dlhšiu dobu, vyberte alkalické batérie z výrobku, aby ste sa vyhlili nebezpečenstvu vytečenia.

Čistenie a sušenie

Výrobok a príslušenstvo

- Vyfúkните prach zoptických častí.
- Skla sa nikdy nedotýkajte prstami.
- Na čistenie používajte iba čistú, mäkkú látku bez žmolkov. Ak je to potrebné, navlhčíte látku vodou alebo čistým alkoholom.
- Nepoužívajte iné tekutiny, pretože tieto by mohli napadnúť polymérové komponenty.

Vlhké výrobky

- Vysušte výrobok, prepravnú nádobu, penové vložky a príslušenstvo pri teplote nižšej ako 40 °C/10 °F a vyčistite ich.
- Zariadenie nebaľte opätovne, kým nie je úplne suché.

Bezpečnostné pokyny

Osoba zodpovedná za zariadenie musí zabezpečiť, že všetci používatelia im rozumejú a dodržiavajú ich.

Použité symboly

Použité symboly majú nasledovné významy



VÝSTRAHA:

Udáva potenciálne nebezpečnú situáciu alebo použitie na neurčený účel, ktorým ak nezabráňte, vyústia do smrteľného alebo vážneho zranenia.



UPOZORNENIE:

Udáva potenciálne nebezpečnú situáciu alebo použitie na neurčený účel, ktorým ak nezabráňte, môžu vyústiť do malého zranenia a/alebo značného materiálneho, finančného alebo environmentálneho poškodenia.



Dôležité odseky, ktoré sa musia dodržiavať v praxi, keďže umožňujú používanie výrobku technicky správnym a efektívnym spôsobom.

Oblasti zodpovednosti

Zodpovednosti výrobcu originálneho vybavenia spoločnosti Stabila Messgeräte, D-76855 Annweiler am Trifels (skrátene spoločnosť Stabila):

Spoločnosť Stabila je zodpovedná za dodanie výrobku, v rátane návodu na použitie v úplne bezpečnom stave.

Spoločnosť Stabila nezodpovedá za príslušenstvo tretích strán.

Zodpovednosti osoby, ktorá má zariadenie na starosti:

Osoba, ktorá má zariadenie na starosti má nasledovné povinnosti:

- Rozumieť bezpečnostným pokynom na výrobku a pokynom v návode na použitie.
- Poznať miestne bezpečnostné predpisy vzťahujúce sa na predchádzanie nehodám.

Emisie hluku



UPOZORNENIE:

Nameraná hladina akustického tlaku A signálu zvuku je > 80 dB(A) vo vzdialenosti jedného metra.

Laserový prijímač nedržte priamo pri svojom uchu!

Nebezpečenstvá pri používaní



VÝSTRAHA:

Vybité batérie sa nesmú likvidovať s domovým odpadom. Dodržujte pravidlá ochrany životného prostredia a zoberte ich na zberné miesta, ktoré sú v súlade s národnými alebo miestnymi nariadeniami.



Výrobok sa nesmie likvidovať s domovým odpadom.

Zlikvidujte výrobok vhodným spôsobom v súlade s národnými nariadeniami platnými v danej krajine.

Vždy zamedzte neautorizovaného personálu prístup k výrobku.

sk

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)



VÝSTRAHA:

Prístroj Stabila REC 100 G vyhovuje najprísnejším požiadavkám príslušných noriem a smerníc. Avšak možnosť spôsobenia interferencie v iných prístrojoch nie je možné úplne vylúčiť.

Záruka

Tento výrobok má dvojročnú záruku od spoločnosti Stabila. Podrobnejšie informácie je možné nájsť na: www.stabila.de

Všetky práva na zmeny vyhradené (nákresy, popis a technické parametre).



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

**USA
Canada**

STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177

1.800.869.7460

www.stabila.com